



Dr. Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'



NOTIZIARIO N° 1/2013

SCATTA L'OBBLIGO DI SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO NON CE

Entro il 18 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.

Il rispetto alla norma UNI EN 179 oppure alla UNI EN 1125 dipende dal tipo di attività e dal numero di persone che devono defluire.

Lo **Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini** è a disposizione per la necessaria valutazione.

Bologna 05/02/2013

Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini



Intertek STUDIO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 Intertek Certificato No. 1215872

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241-FAX: +39 051 716 032 3 E-mail: bonini.leonardo@tiscali.it

Web: www.leonardobonini.com