



Dr. Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'



## NOTIZIARIO N° 2/2012

### MANIGLIONI ANTIPANICO “NON MARCATI CE” PROROGA :

Modificato il termine del Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendi.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011 del **Decreto 6 dicembre 2011** ha prorogato, di due anni il precedente termine per la **sostituzione dei dispositivi**, non muniti di **marcatura CE**, di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo.

#### Art. 1

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

#### Art. 2

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.

Il nuovo termine è così fissato al 18/02/2013.

**Bologna 10/01/2012**

**Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini**

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241-FAX: +39 051 855 248 2 E-mail: [bonini.leonardo@tiscali.it](mailto:bonini.leonardo@tiscali.it)

[www.leonardobonini.com](http://www.leonardobonini.com)