



Dr. Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'



通报号 2/ 2012

恐慌“没有标记CE”的延伸：

改变了3个部长令2004年11月任期有关的设备的安装和维修安装沿逃生通道就在发生火灾时的安全开门。

在官方公报公布号29912月24日，2011年2011年12月6日法令已经延长了设备的更换，不承担CE标志打开沿着逃生路线上手动安装端口两年。

第1条

1. 艺术。的部长令11月3日2004年1，“为签发的防火证书目的”字改为“附件一的共和国2011年8月1日，没有总统令151。”

第二条

1. 艺术。对内政部2004年11月3日部长令5，将“六年”应改为“八年”。案件是坚定和“计划更换的设备手动打开沿着逃生路线和义务，以确保其原始功能保存安装的端口，该条所指的。5，甚至宣誓由合格的工程师。

新学期就这样成立18/02/2013。

博洛尼亚2012年10月1日

ING Bonini博士工作室莱昂纳多

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241-FAX: +39 051 855 248 2 E-mail:bonini.leonardo@tiscali.it

www.leonardobonini.com